

**KONTROLLRAPPORT FOR PORTAL / HAVNEKRAN**

Kunde ARENDALE HAVNEVESEN KF			Servicekontrakt nr -	Ordrenummer 115171
Utstyrstype Portal / Havnekran	Produkt	Utstyrnavn Gottwald HMK 260 E		Prod. år 2005
Anlegg 510002 Arendal Havn Gottwald, Eydehavn		Id/Serienr 826689 - 2005	Int.nr 1	Kontrolltype SK
Sertifikat.nr 5-185-12	Merknad			Utført dato 07.okt.2016
Restlevetid -	Prøveløft Tonn/Dato - / -	Neste UPK -	Neste 4 års kontroll -	

	OK	Mangel
1 DOKUMENTASJON		X
2 SKILTING /MERKING		
3 CHASSIS, AKSLINGER	X	X
4 STØTTEBEIN -/SYLINDERE		
5 SVINGSYSTEM / SVINGKRANS		
6 FØRERHUS UNDERVOGN		
7 MOTVEKTER		
8 HOVEDBOM / SYLINDER	X	X
9 VIPPEARM 1 / SYLINDER		
10 BOMFORLENGER / JIBB		

	OK	Mangel
11 FØRERHUS OVERVOGN		
12 HOVEDVINSJ		X
13 HJELPEVINSJ		
14 HYDRAULIKK		
15 ELEKTRISK ANLEGG		
16 SIKKERHETSSYSTEMER		
17 FUNKSJONSPRØVING		
18 TILLEGGSUTSTYR		
19 ANNET		

POS.NR	SJEKKPUNKT	BESKRIVELSE AV MANGLER OG UTBEDRINGSFORSLAG	AKSJONSPUNKT	Ø	S	U
1.4	Sertifikat form 3	Sertifikat form 3 er gått ut. Ok r.sv	Utføres av KIS		X	X
1.9	Levetids oppfølging	Restlevetid m dokumenteres innen mars 2017. Dette er under bearbeidelse KIS kr.sand.	-	X		
1.10	10 års kontroll	Utvidet periodisk kontroll må utføres innen sk.	-	X		
3.4	Dekk, felger, lufttrykk	Div dekker er sprukket. må byttes. Byttet av kunde 01.01.2017	Ivaretas av kunde	X		X
8.12	Smøring, olje, lekkasjer	Det er en oljlekkasje i slange til bom sylinder. Byttet av kunde 01.01.2017	-	X		X
12.3	Heiswiler, endefester	Heiswire er slitt 2,5 mm 5% holdes under oppsikt.	-	X		
12.4	Wireskiver, avsporsingsvern	De yttre wireskivene i bomtupp har noe slark i lager. ca 1,2 millimeter	-	X		

Ø= Øvrig mangel S=Sikkerhetsavvik U=Utbedret

Innretningen er godkjent for bruk når eventuelle sikkerhetsmangler er utbedret.



SIGN

KONTROLLØR

Hans Christian Larsen

NESTE SAKKYNDIG KONTROLL

okt.2017

Sertifisert av:

